

2015.75MY(Model Year) Ford Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2015.75MY(Model Year)/Ford/Focus C-MAX/
 VIN: WFOVXXGCEVGG49239

Lectura del odómetro: 193855km
 Matrícula: 1400JVF

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT
 Versión: V3.20

Número de serie: VX2GS6C01292
 Número de orden de reparación:
 VX2GS6C0129220260415095059199

Sistema/s escaneado/s (14)

Sistema	Estado/DTC
PCM(Módulo de control del motor)	4
ABS(Sistema antibloqueo de frenos)	2
RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)	4
IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)	0
ACM(Módulo de control de la unidad de audio)	8
APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional)	2
BCMii(Módulo de control de la carrocería)	2
DDM(Módulo de puerta delantera del conductor)	1
FCIM(Módulo de interfaz de controles delanteros)	0
GPSM(Módulo del sistema de posicionamiento global)	0
HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado)	1
PDM(Módulo de puerta delantera de acompañante)	0
PSCM(Módulo de control de la dirección asistida)	1
SASM(Módulo del sensor de ángulo y velocidad de giro del volante de la dirección)	0

DTC (25)

PCM(Módulo de control del motor) (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P0234:00-68	Problema de sobrealimentación del turbocompresor	CMDTCs

P068A:00-AF	Módulo de control del motor/módulo de control del grupo motor y transmisión: relé de potencia desactivado demasiado pronto.	CMDTCs
P06B8:00-24	Error de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) interna del módulo de control	CMDTCs
P06E9:00-28	Rendimiento del motor de arranque	CMDTCs

ABS(Sistema antibloqueo de frenos) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U3003:17-68	Tensión de la batería	CMDTCs
U300E:13-68	Entrada del encendido para la posición de encendido	CMDTCs

RCM(Módulo de control de seguridad pasiva) (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U0100:00-28	Se ha perdido la comunicación con el ECM(Módulo de control electrónico)/PCM(Módulo de control del motor) A	CMDTCs
U0140:00-28	Pérdida de comunicación con módulo de control de la carrocería.	CMDTCs
U0253:00-28	Se ha perdido la comunicación con el módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional	CMDTCs
U0300:00-28	Incompatibilidad de software con el módulo de control interno	CMDTCs

ACM(Módulo de control de la unidad de audio) (8 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1A01:11-28	Circuito del altavoz 1.	CMDTCs
B1A01:15-2F	Circuito del altavoz 1.	CMDTCs
B1A03:11-28	Circuito del altavoz 3.	CMDTCs
B1A03:15-2F	Circuito del altavoz 3.	CMDTCs
B1A04:11-28	Circuito del altavoz 4.	CMDTCs
B1A04:15-2F	Circuito del altavoz 4.	CMDTCs
B1D55:11-28	Antena #2	CMDTCs
U3006:16-28	Tensión de alimentación A del módulo de control	CMDTCs

APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1215:00-2B	Tarjeta de memoria externa	CMDTCs
U0452:00-28	Datos no válidos recibidos desde el módulo de control del sistema de seguridad pasivo	CMDTCs

BCMii(Módulo de control de la carrocería) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1182:00-AF	Sistema de control de la presión de los neumáticos	CMDTCs
B124D:02-AF	Sensor de presión del neumático	CMDTCs

DDM(Módulo de puerta delantera del conductor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U2013:01-28	Grupo de interruptores	CMDTCs

HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U3000:41-08	Módulo de control	CMDTCs

PSCM(Módulo de control de la dirección asistida) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U3003:13-08	Tensión de la batería	CMDTCs

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.