

# Renault Informe de diagnóstico de vehículo

## Información del vehículo

--/Renault/KOLEOS/QM5/  
VIN: VF1VY5VGNUC552912

Lectura del odómetro: 147076km

Matrícula: 9405JKL

## Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT  
Versión: V9.50

Número de serie: VX2GS6C01292  
Número de orden de reparación:  
VX2GS6C0129220260414192355906

## Sistema/s escaneado/s ( 10 )

Sistema	Estado/DTC
INJ(INYECCION)	 6
ABS(Sistema de frenos antibloqueo)	 1
ABG(BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES)	 0
TDB(PANEL DE INSTRUMENTACION)	 0
UCH(Unidad de control central)	 5
PNE(RUEDAS)	 7
DAV(Dirección asistida con asistencia variable)	 0
UPC(Controlador de potencia universal)	 0
4WD(TRACCION EN 4 RUEDAS)	 0
MIU(INTERFACE MULTIMEDIA)	 1

## DTC ( 20 )

### INJ(INYECCION) ( 6 DTC )

DTC	Descripción	Estado
DTC021798	SOBRECALENTAMIENTO MOTOR Temperatura de funcionamiento demasiado alta.	Memoria
DTC05601C	TENSIÓN DE LA BATERÍA 12 V Tensión fuera de tolerancias	Activo
DTC057162	INFORMACIONES FRENOS Incoherencia de la señal.	Memoria
DTC060648	CALCULADOR Incoherencia de los datos	Activo

DTC068515	CIRCUITO MANDO RELE PRINCIPAL Circuito abierto o cortocircuito al +12V	Activo
DTC2A0021	APRENDIZAJE SONDA PROPORCION. RIQ ANTERIOR Por debajo del umbral mínimo	Memoria

**ABS(Sistema de frenos antibloqueo) ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
DTC510900	TENSIÓN DE LA BATERÍA 12 V Tension de alimentación muy baja	Memoria

**UCH(Unidad de control central) ( 5 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
DTCA19100	TARJETA CÓDIGO NO VÁLIDO	Memoria
DTCA19200	CÓDIGO ANTIARRANQUE INYECCIÓN CÓDIGO NO VÁLIDO	Memoria
DTCA56200	TENSION BATERIA MUY BAJA Tensión muy baja.	Memoria
DTCA60700	VER(CIERRE DE DIRECCIÓN) Circuito abierto o cortocircuito del captador	Memoria
DTCA61900	UCH(Unidad de control central) Fallo eléctrico o mecánico.	Memoria

**PNE(RUEDAS) ( 7 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
DTC5A607B	SUB-INFLADA Presión medida muy baja	Activo
DTC5A727A	RUEDA DELANTERA IZQUIERDA PINCHADA Pinchazo.	Memoria
DTC5A737A	RUEDA DELANTERA DERECHA PINCHADA Pinchazo.	Memoria
DTC5A747A	RUEDA TRASERA DERECHA PINCHADA Pinchazo.	Memoria
DTC5A8696	RECEPTOR SSPP Fallos de componentes	Memoria
DTCC15587	RED MULTIPLEXADA El calculador del cuadro de instrumentos se muestra como ausente en la red.	Memoria
DTCC42386	RED MULTIPLEXADA INFOS MULTIPLEXADAS CUADRO INSTR NO VÁLIDAS	Memoria

**MIU(INTERFACE MULTIMEDIA) ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
DTC930913	SEÑAL ACTIVACIÓN Circuito abierto	Activo

### Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.