

2004 VOLVO Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2004/VOLVO/V70 XC (01-) / XC70/B5254T2

VIN: YV1SZ59G741127041

Lectura del odómetro: 116264km

Matrícula: 8340CJP

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT

Versión: V9.50

Número de serie: VX2GS6C01292

Número de orden de reparación:
VX2GS6C0129220260415112433926

Sistema/s escaneado/s (17)

Sistema	Estado/DTC
CEM (Módulo Electrónico Central)	 9
ECM (Módulo de Control del Motor)	 1
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	 1
ABS/BCM (Módulo del sistema de Freno Antibloqueo)	 1
SRS (Módulo del Sistema de Sujeción Suplementario)	 2
DIM (Módulo de Información del Conductor)	 0
UEM (Módulo Electrónico Superior)	 0
AUM (Módulo de Audio)	 0
PHM (Módulo del Teléfono)	 1
REM (Módulo Electrónico Trasero)	 0
SWM (Módulo del Volante)	 2
DEM (Módulo Electrónico Diferencial)	 0
SAS (Módulo del Sensor del Ángulo del Volante)	 1
CCM (Módulo de Control de Clima)	 6
DDM (Módulo De La Puerta Del Conductor)	 1
PDM (Módulo De La Puerta Del Pasajero)	 1
PSM (Módulo del Asiento Eléctrico)	 1

DTC (27)

CEM (Módulo Electrónico Central) (9 DTC)

DTC	Descripción	Estado
-----	-------------	--------

6C42	CEM-6C42 Señal del reloj de cable en anillo de luz/antena (ICK) ; Señal muy baja	Falla intermitente
6C44	CEM-6C44 Comunicación de datos del cable en anillo de luz/antena (IDS) ; Señal muy baja	Falla intermitente
8FA3	CEM-8FA3 Relé, bocina ; Señal muy baja	Falla intermitente
1A51	CEM-1A51 Comunicación el módulo de control de SRS ; Señal perdida	Falla intermitente
1A52	CEM-1A52 Comunicación el módulo de control de DDM ; Señal perdida	Falla intermitente
1A55	CEM-1A55 Comunicación el módulo de control de CCM ; Señal perdida	Falla intermitente
1A5B	CEM-1A5B Comunicación el módulo de control de SWM ; Señal perdida	Falla intermitente
1A5C	CEM-1A5C Comunicación el módulo de control de UEM ; Señal perdida	Falla intermitente
6A01	CEM-6A01 Puerta abierta, trasera izquierda ; Señal muy alta	Falla intermitente

ECM (Módulo de Control del Motor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
530D	ECM-530D Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) TCM ; Señal defectuosa	

TCM (Módulo de Control de Transmisión) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
002F	TCM-002FFunción de cierre ; Deslizamiento o no acoplado	

ABS/BCM (Módulo del sistema de Freno Antibloqueo) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0103	BCM-0103 Sensor de posición del pedal ; Señal defectuosa	Falla permanente

SRS (Módulo del Sistema de Sujeción Suplementario) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
00D5	SRS-00D5 SRS Luz ; Falla de comunicación	Falla intermitente
E003	SRS-E003 Falla de configuración ; Configuración defectuosa	

PHM (Módulo del Teléfono) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0014	PHM-0014 Antena del teléfono ; Señal perdida	Falla intermitente

SWM (Módulo del Volante) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
000A	SWM-000A Comunicación con los botones del volante ; Señal defectuosa	Falla intermitente
0016	SWM-0016 Botón ON/OFF del Control de Crucero ; Activado por mucho tiempo	Falla intermitente

SAS (Módulo del Sensor del Ángulo del Volante) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0048	SAS-0048 Suministro de energía del módulo de control ; Señal muy alta	Falla intermitente

CCM (Módulo de Control de Clima) (6 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0021	CCM-0021 Sensor de calidad de aire ; Falla interna	Falla permanente
0005	CCM-0005 Sensor de temperatura del evaporador ; Señal muy alta	Falla intermitente
0008	CCM-0008 Sensor solar ; Señal muy alta	Falla intermitente
0020	CCM-0020 Sensor de calidad de aire ; Señal muy baja	Falla intermitente
001F	CCM-001F Sensor de calidad de aire ; Señal muy alta	Falla intermitente
0007	CCM-0007 Sensor de temperatura del compartimiento del pasajero ; Señal defectuosa	Falla permanente

DDM (Módulo De La Puerta Del Conductor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
002B	DDM-002B Motor del espejo MC ; Señal muy baja	

PDM (Módulo De La Puerta Del Pasajero) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
002B	PDM-002B Motor del espejo MC ; Señal muy baja	

PSM (Módulo del Asiento Eléctrico) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
E003	PSM-E003 Falla de configuración ; Configuración defectuosa	

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.