

# Renault Informe de diagnóstico de vehículo

## Información del vehículo

--/Renault/TRAFICIP2/3/  
VIN: VF1JLB7B2EY746643Lectura del odómetro: 170789km  
Matrícula: 8552HXP

## Información del cliente






Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT  
Versión: V9.50Número de serie: VX2GS6C01292  
Número de orden de reparación:  
VX2GS6C0129220260414163811459

## Sistema/s escaneado/s ( 5 )

| Sistema                            | Estado/DTC  |
|------------------------------------|---|
| INJ(INYECCION)                     |  2   |
| ABS(Sistema de frenos antibloqueo) |  1   |
| ABG(BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES)    |  4   |
| TDB(PANEL DE INSTRUMENTACION)      |  0 |
| UCH(Unidad de control central)     |  2 |

## DTC ( 9 )

### INJ(INYECCION) ( 2 DTC )

| DTC       | Descripción   | Estado  |
|-----------|---|---------|
| DTC1525F3 | COHERENCIA INFORMACIONES MULTIPLEX PARA RV/LV<br>Las informaciones recibidas por la función regulador de velocidad o limitador de velocidad no son conformes. | Memoria |
| DTC165064 | UNIÓN CAJETÍN DE MANDO -> TERMOSUMERGIDOS<br>Plausibilidad.   | Activo  |

### ABS(Sistema de frenos antibloqueo) ( 1 DTC )

| DTC       | Descripción   | Estado |
|-----------|---|--------|
| DTC50C36E | RED MULTIPLEXADA<br>Aplicar la secuencia de diagnóstico de la red mutiplexada | Activo |

### ABG(BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES) ( 4 DTC )

| DTC       | Descripción   | Estado  |
|-----------|---|---------|
| DTC905046 | RED MULTIPLEXADA<br>Velocidad vehículo no válida      | Memoria |
| DTC905047 | RED MULTIPLEXADA<br>Emisión multiplexada ABS ausente. | Memoria |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| DTC90504E | RED MULTIPLEXADA<br>RED MULTIPLEXADA                                     | Memoria |
| DTC90504F | RED MULTIPLEXADA<br>Emisión multiplexada cuadro de instrumentos ausente. | Memoria |

**UCH(Unidad de control central) ( 2 DTC )**

| DTC   | Descripción  | Estado  |
|-------|--|---------|
| DF097 | CIRCUITO PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS<br>Cortocircuito                                       | Memoria |
| DF174 | INCORRECTA CONFIGURACION CUADRO INSTRUMENTOS<br>INCORRECTA CONFIGURACION CUADRO INSTRUMENTOS | Memoria |

**Número informe**

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.