

2014 Hyundai (Europa) Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2014/Hyundai (Europa)/i40(VF)/D 1.7 TCI-U2(High Power)

VIN: KMHL41UAEU047835

Lectura del odómetro: 147510km

Matrícula: 5706HYT

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT

Versión: V2.16

Número de serie: VX2GS6C01292

Número de orden de reparación:
VX2GS6C0129220260415185615543

Sistema/s escaneado/s (15)

Sistema	Estado/DTC
ENG (Motor)	 1
ABS/ESP (Freno antibloqueo/Programa electrónico de estabilidad)	 0
AB (bolsa de aire)	 0
CLU (módulo de clúster)	 0
EPB (freno de estacionamiento eléctrico)	 0
CODE (Almacenamiento de código del transmisor)	 0
A/C (aire acondicionado)	 0
EPS (dirección asistida por motor)	 4
BCM (control corporal)	 0
AHLS (nivelación automática de faros)	 0
AAF (aleta de aire activa)	 0
SMK (unidad de llave inteligente)	 0
SJB (Bloque de conexiones inteligente)	 0
PSM (módulo de asiento eléctrico)	 0
PTM (módulo troncal de alimentación)	 0

DTC (5)

ENG (Motor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P1690	Inmovilizador - Sin respuesta de Smartra	PENDIENTE

EPS (dirección asistida por motor) (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C1102	Tensión de batería-baja	Historial
C1611	CAN superación de tiempo EMS	Historial
C1622	Velocidad del vehículo de EMS inválida	Historial
C1628	Tiempo agotado CAN para clúster	Historial

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.