

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			6151GHW
MARCA Y MODELO		IVECO	DAYLI 50518W
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			11.992
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	sí	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		Todo terreno
REFORMAS HOMOLOGADAS	X		
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			OBD
EXTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		
DESPERFECTOS CHAPA		X	Bomblero Dañado.
INTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMTS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA	X		
ALFOMBRILLAS	X		
TAPICERIA TECHO	X		
LUCES LECTURA	X		
RETROVISOR			
ELEVALUNAS DELANTERO	X		
ELEVALUNAS TRASERO	<del>X</del>	X	
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	