

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			2304 FCS
MARCA Y MODELO	MERCEDES		VITO 119
USO EN FICHA TÉCNICA			
<b>DATOS GENERALES</b>			
KILOMETROS			52.964
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	sí	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS			
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA			
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			OBD
<b>EXTERIOR</b>			
	sí	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		DESCOLGADO
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS			DCHA. ROTO
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			CHAPA
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		GOLPE
DESPERFECTOS CHAPA	X		ATRAS
<b>INTERIOR</b>			
	sí	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMNTS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA		X	
ALFOMBRILLAS	X		
TAPICERIA TECHO	X		
LUCES LECTURA	X		
RETROVISOR	X		
ELEVALUNAS DELANTERO	X		
ELEVALUNAS TRASERO		X	
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	