

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			M 3153 UC
MARCA Y MODELO	Renault		B110
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			72082
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR		X	
EXTERIOR			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		
ALETAS DEL	X		Golpe.
PARAGOLE TRASERO		X	Rampa-
ALETAS TRAS	X		Golpe.
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		Rotas.
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa.
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		Golpe.
DESPERFECTOS CHAPA	X		
INTERIOR			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		Rotos.
ASIENTOS TRASEROS		X	
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMETS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA	X		
ALFOMBRILLAS		X	
TAPICERIA TECHO		X	
LUCES LECTURA		X	
RETROVISOR	X	X	
ELEVALUNAS DELANTERO		X	A Mano
ELEVALUNAS TRASERO		X	
DESPERFECTOS MALETERO	X		
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	