

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			2328FCS
MARCA Y MODELO	Mercedes		Vito 819
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			208570
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	SI	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			OBD NO
EXTERIOR			
	SI	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		Agujero.
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa.
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		Golpe.
DESPERFECTOS CHAPA		X	
INTERIOR			
	SI	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		Roto.
ASIENTOS TRASEROS		X	Oficina.
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMTS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA		X	
ALFOMBRILLAS		X	
TAPICERIA TECHO		X	
LUCES LECTURA	X		
RETROVISOR	X		
ELEVALUNAS DELANTERO	X		
ELEVALUNAS TRASERO		X	
DESPERFECTOS MALETERO	X		
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	