

| ESTADO DEL VEHÍCULO | | | |
|-------------------------|----|----|---------------|
| MÁTRICULA | | | 3269 BTN |
| MARCA Y MODELO | | | Renault Clío |
| USO EN FICHA TÉCNICA | | | |
| | | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| KILOMETROS | | | NO ARRANCA |
| ITV EN VIGOR HASTA | | X | |
| | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| ¿RUEDA? | X | | |
| REFORMAS HOMOLOGADAS | | X | |
| JUEGO DE LLAVES | X | | 2 |
| ARRANCA SIN AYUDA | | X | |
| ARRANCA CON AYUDA | | X | |
| TESTIGOS MOTOR | | | 0 BD NO |
| | | | |
| EXTERIOR | | | |
| | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| VENTANAS | X | | |
| ESPEJOS | X | | |
| PUERTAS | X | | |
| CALANDRA | X | | |
| PARAGOLPES DELANTERO | X | | |
| ALETAS DEL | X | | |
| PARAGOLES TRASERO | X | | |
| ALETAS TRAS | X | | |
| NEUMÁTICOS | X | | |
| LUCES DELANTERAS | X | | |
| LUCES TRASERAS | X | | |
| INTERMITENTES LATERALES | X | | |
| LLANTAS ALUMINIO/CHAPA | | | Chapa |
| CAPO | X | | Golpe |
| PORTON TRASERO | X | | Golpe |
| DESPERFECTOS CHAPA | | X | |
| INTERIOR | | | |
| | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | Roto |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| CINTURONES | X | | |
| PANELES PUERTAS | X | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| SALPICADERO CON ELEMETS SEGURIDAD | X | | |
| MANETAS APERTURA PUERTAS | X | | |
| CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS | X | | |
| MANDOS VOLANTE | X | | |
| EQUIPO MÚSICA | | X | |
| ALFOMBRILLAS | X | | |
| TAPICERIA TECHO | X | | |
| LUCES LECTURA | ✓ | X | |
| RETROVISOR | X | | |
| ELEVALUNAS DELANTERO | | X | |
| ELEVALUNAS TRASERO | | X | |
| DESPERFECTOS MALETERO | | X | |
| BOCINA | | X | |
| MAMPARA INT. DE SEGURIDAD | | X | |