

ANEXO III: CHECKLIST ESTADO INICIAL VEHÍCULOS LOTE 94

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA		1459JVF	1459JVF
MARCA Y MODELO		Ford	CMax
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			195.854
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	sí	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			OBD
EXTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		Agujero
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		1 Pinchazo
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		Foco Roto
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa
CAPO			
PORTON TRASERO			
DESPERFECTOS CHAPA			
INTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		Roto
ASIENTOS TRASEROS	X		
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMTS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA	X		
ALFOMBRILLAS		X	
TAPICERIA TECHO	X		
LUCES LECTURA	X		
RETROVISOR	X		
ELEVALUNAS DELANTERO	X		
ELEVALUNAS TRASERO	X		
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	