

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			8340CJP
MARCA Y MODELO		V0/v0	V70
USO EN FICHA TÉCNICA			
<b>DATOS GENERALES</b>			
KILOMETROS			116.264
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			OBD
<b>EXTERIOR</b>			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		Descolgado
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		1 Falta
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		
DESPERFECTOS CHAPA		X	
<b>INTERIOR</b>			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		Roto
ASIENTOS TRASEROS	X		
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMETS SEGURIDAD	X		
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		Rota y
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		
MANDOS VOLANTE	X		
EQUIPO MÚSICA	X		
ALFOMBRILLAS	X		
TAPICERIA TECHO	X		
LUCES LECTURA	X		
RETROVISOR	X		
ELEVALUNAS DELANTERO	X		
ELEVALUNAS TRASERO	X		
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	