

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			9839JGY
MARCA Y MODELO			PIAGGIO XEVO
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA		X	NO COMPROBADO
TESTIGOS MOTOR			
EXTERIOR			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS			
ESPEJOS	X		
PUERTAS			
CALANDRA			
PARAGOLPES DELANTERO	X		ROTOS
ALETAS DEL	X		
PARAGOLE TRASERO	X		ROTO
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		ROTAS
LUCES TRASERAS	X		ROTAS
INTERMITENTES LATERALES		X	
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			
CAPO			
PORTON TRASERO			
DESPERFECTOS CHAPA			
INTERIOR			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		Desgastados
ASIENTOS TRASEROS			
CINTURONES			
PANELES PUERTAS			