

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			9031JGY
MARCA Y MODELO			PIAGGIO XEvo
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	sí	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES	X		2
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA		X	NO COMPROBADO
TESTIGOS MOTOR			
EXTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS			
ESPEJOS	X		
PUERTAS			
CALANDRA			
PARAGOLPES DELANTERO	X		ROTO
ALETAS DEL	X		ROTO
PARAGOLES TRASERO	X		ROTO
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		ROTO
LUCES TRASERAS	X		ROTO
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			
CAPO			
PORTON TRASERO			
DESPERFECTOS CHAPA			
INTERIOR			
	sí	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			
CINTURONES			
PANELES PUERTAS			