


8155

A	4500 GZD
B	-----
H	-----
I	22-10-2010
(I.1)	22-10-2010
(I.2)	MADRID
C.1.1	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	MERCEDES-BENZ
D.2	906200/WDB906633
D.3	319 CDI
(D.4)	PART-SIN ESPECIFICAR

E	WDB9066331S414902
F.1	3880
F.2	3880
G	3087
K	C-2262
P.1	2987
P.2	140,00
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	005
S.2	-----


* 4 5 0 0 G Z D *

M


* W D B 9 0 6 6 3 3 1 S 4 1 4 9 0 2 *

N° 8155

COMUNIDAD DE MADRID.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINAS

Número de identificación: **WDB9066331S414902**

8155 (1)

Clasificación del vehículo:
2 5 4 3 FURGON AMBULANCIA

Nº CERTIFICADO
09/01M028765

Marca: **MERCEDES BENZ**
Tipo: **906200**
Variante: **WDB906633**
Denominación comercial: **319 CDI**
Tara (kg): **3012**
MTMA/MMA (kg): **3880**
MTMA/MMA 1ª E (kg): **1800**
MTMA/MMA 2ª E (kg): **2430**
MTMA/MMA 3ª E (kg): **-----**
MTMA/MMA 4ª E (kg): **-----**
MMR S/F, c/F (kg): **750/2000**
Neumáticos: **4/ 235/65 R16C 104/115 R/N**
Nº de asientos: **CINCO + UNA CAMILLA**
Volumen de bodega: **-----**

Clase: **Cont.** Homolog.: **C-2262**
Altura total (mm): **2690**
Anchura total (mm): **1993**
Via anterior/posterior (mm): **1732/1738**
Longitud total (mm): **5910**
Voladizo posterior (mm): **1240**
Distancia eje 1º/2º (mm): **3665**
Distancia eje 2º/3º (mm): **-----**
Distancia eje 3º/4º (mm): **-----**
Distancia 5ª rueda/dlt. (mm): **-----**
Motor/Marca: **MERCEDES BENZ**
Tipo: **D-642986 (EURO 5)**
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **6/ 2987**
Potencia fiscal/real (C.V./kW): **19 92/140**

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector **2.009**
16/02/2010



Fecha: **4/12/2009** Valadera por: **UN AÑO DESDE SU MATRICULACIÓN**

Observaciones y reformas autorizadas:
VEHÍCULO PROCEDENTE DE LA U.E. DESMONTADO LIMITADOR DE VELOCIDAD EQUIPADO CON PELDAÑO ELECTRICO EN PUERTA LATERAL, INSTALACION ELECTRICA A 220 V. Y SEÑALIZACION OPTICO-ACUSTICA DE EMERGENCIA.
05/10/2016. REDUCCION A 3 PLAZAS DE ASIENTO MEDIANTE LA ELIMINICACION DE DOS ASIENTOS TRASEROS Y CAMILLA Y SUS RESPECTIVOS CINTURONES DE SEGURIDAD. DESINSTALACION DE CANALIZACION DE OXIGENO, MOBILIARIO TRASERO DE AMBULANCIA, PERMANECIENDO LAS SEÑALES LÚSTICAS-LUMINOSAS (PARA USO ESTACIONARIO), PELDAÑO LATERAL E INSTALACION ELECTRICA. INSTALACION DE MOBILIARIO TRASERO MARCA SINCR. NUEVA CLASIFICACION: 2549 FURGON TALLER. NUEVA TARA (KG): 3070. NUEVO Nº DE PLAZAS DE ASIENTO: 3. ITV Nº 2867.

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

AH