

ANEXO III: CHECKLIST ESTADO INICIAL VEHÍCULOS LOTE 5

ESTADO DEL VEHÍCULO			
MÁTRICULA			M-6955-MF
MARCA Y MODELO		PEGASO	2217 FA
USO EN FICHA TÉCNICA			
<b>DATOS GENERALES</b>			
KILOMETROS			64.842
ITV EN VIGOR HASTA		X	
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
¿RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LLAVES			1
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR			
<b>EXTERIOR</b>			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		
ALETAS DEL	X		
PARAGOLES TRASERO	X		
ALETAS TRAS	X		
NEUMÁTICOS	X		
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa
CAPO	X		
PORTON TRASERO	X		
DESPERFECTOS CHAPA			ROCES
<b>INTERIOR</b>			
	SÍ	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		ROTO.
ASIENTOS TRASEROS	X		ROTO.
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		MAL

SALPICADERO CON ELEMETS SEGURIDAD	X		MAL.
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS	X		MAL.
MANDOS VOLANTE		X	
EQUIPO MÚSICA		X	
ALFOMBRILLAS		X	
TAPICERIA TECHO		X	
LUCES LECTURA		X	
RETROVISOR	X		
ELEVALUNAS DELANTERO		X	
ELEVALUNAS TRASERO		X	
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	