

ANEXO III: CHECKLIST ESTADO INICIAL VEHICULOS LOTE 34

ESTADO DEL VEHICULO			
MÁTRICULA	X		H-8J11-WS
MARCA Y MODELO			AUTODUS DAF
USO EN FICHA TÉCNICA			
DATOS GENERALES			
KILOMETROS			
ITV EN VIGOR HASTA		X	ÚLTIMA 2024
OBSERVACIONES			
?RUEDA?	X		
REFORMAS HOMOLOGADAS		X	
JUEGO DE LAVES	X		1
ARRANCA SIN AYUDA		X	
ARRANCA CON AYUDA	X		
TESTIGOS MOTOR		X	
OBSERVACIONES			
EXTERIOR	SÍ	NO	OBSERVACIONES
VENTANAS	X		
ESPEJOS	X		
PUERTAS	X		
CALANDRA	X		
PARAGOLPES DELANTERO	X		
ALETAS DEL	X		
PARAGOLESTRASERO	X		DESCOLOCADO
ALETAS TRAS			
NEUMÁTICOS	X		1 REUBERTADO
LUCES DELANTERAS	X		
LUCES TRASERAS	X		
INTERMITENTES LATERALES	X		
LLANTAS ALUMINIO/CHAPA			Chapa.
CAPO	X		
PORTON TRASERO			
DESPERFECTOS CHAPA		X	
OBSERVACIONES			
INTERIOR	SÍ	NO	OBSERVACIONES
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
CINTURONES	X		
PANELES PUERTAS	X		

SALPICADERO CON ELEMTS SEGURIDAD	X		ALGO MAL
MANETAS APERTURA PUERTAS	X		
CONSOLA CENTRAL/REPOSABRAZOS		X	
MANDOS VOLANTE		X	
EQUIPO MÚSICA		X	
ALFOMBRILLAS	X		
TAPICERIA TECHO	X		
LUCES LECTURA		X	
RETROVISOR		X	
ELEVALUNAS DELANTERO		X	
ELEVALUNAS TRASERO		X	
DESPERFECTOS MALETERO		X	
BOCINA	X		
MAMPARA INT. DE SEGURIDAD		X	